

PODSTAWA OPINII

1. Ocena techniczna.
2. Dokumentacja techniczna pojazdu.
3. Komputerowy system wyceny wartości pojazdów "INFO-EKSPERT".
4. Katalogi notowań wartości rynkowych pojazdów "INFO-EKSPERT" i "EUROTAX".
5. Własna baza danych utworzona na podstawie własnych badań rynku.
6. Informacje uzyskane od producentów i generalnych dystrybutorów.
7. Standardy zawodowe rzeczoznawców TRTMiRD SIMP.
8. Standardy jakościowe PBRS.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2018

Marka: SKODA Model pojazdu: Fabia 1.4 MR'05
Wersja: Mint Nr rejestracyjny: PO 518CU Rok prod.: 2007
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr INFO-EKSPERT	034-00997
Nr identyfikacyjny (VIN)	TMBHD26Y574144940
Data pierwszej rejestracji	2007/01/30
Wskazanie drogomierza	171846 km
Okres eksploatacji pojazdu (07/01/30-18/06/06)	136 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	NIEBIESKI 2-warstwowy typu uni
Oznaczenie typu	6Y
Dop. masa całk.	1615 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Oznaczenie silnika	AUB
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1390 ccm / 74kW (101KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2007.01-2007.08)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	20	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Antena radiowa	21	Przygotowanie do montażu radia
3	Czujniki parkowania	22	Roleta do bagażnika
4	Filtr p/pyłkowy	23	Schówek chłodzony
5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	24	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie

6	Głośniki 4 szt.	25	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
7	Gniazdo 12V w bagażniku	26	System p/poślizgowy MSR
8	Immobilizer	27	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
9	Klimatyzacja półautomatyczna	28	System wspomagania nagłego hamowania
10	Kolumna kierownicy regulowana	29	Szyby przednie regulowane elektr.
11	Komputer pokładowy	30	Szyby przyciemniane
12	Listwy boczne	31	Światła p/mgielne przednie
13	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regul. elektr.	32	Światła z regul. kąta pochylenia elektr.
14	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	33	Tarcze kół stalowe 14" opony 185/60
15	Napinacze przednich pasów bezp. pirotechniczne	34	Wspomaganie układu kierowniczego
16	Oświetlenie deski rozdzielczej regulowane	35	Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby
17	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	36	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
18	Poduszka powietrzna kierowcy	37	Zamek centralny zdalnie sterowany
19	Poduszka powietrzna pasażera	38	Zderzaki w kolorze nadwozia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Szyby tylne regulowane elektr.	69

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	KLEBER 185/60 R14 82H DYNAXER HP3 TL		50
Przednie prawe:	KLEBER 185/60 R14 82H DYNAXER HP3 TL		50
Tylne lewe:	KLEBER 185/60 R14 82H DYNAXER HP3 TL		50
Tylne prawe:	KLEBER 185/60 R14 82H DYNAXER HP3 TL		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W wyniku badania zewnętrznego organoleptycznego oraz przyrządowego pomiaru grubości powłoki lakierowej stwierdzono następujący stan pojazdu:

NADWOZIE:

- Zderzak przedni uszkodzony w części środkowej.
- Drzwi PP i TP po wcześniejszej naprawie lakierniczej.
- Innych wad i niesprawności nie stwierdzono.

WYPOSAŻENIE NADWOZIA:

- Koło kierownicy wytarte.
- Tapicerka zabrudzona.
- Innych wad i niesprawności nie stwierdzono.

SILNIK Z OSPRZETEM:

- Wad i niesprawności nie stwierdzono.

UKŁAD NAPĘDOWY:

- Wad i niesprawności nie stwierdzono.

ZAWIESZENIE PRZEDNIE Z UKŁADEM KIEROWNICZYM:

- Wad i niesprawności nie stwierdzono.

ZAWIESZENIE TYLNE:

- Wad i niesprawności nie stwierdzono.

RESZTA POJAZDU:

- Tarcze kół skorodowane, brak kołpaków.
- Komora silnikowa zabrudzona, skorodowana.
- ... nie stwierdzono.

Marka: SKODA

Model pojazdu: Fabia 1.4 MR`05

Wersja: Mint

Nr rejestracyjny: PO 518CU

Rok prod.: 2007

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12