

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] XI-2018

Marka: SKODA Model pojazdu: Fabia 1.4 MR`05  
Wersja: Mint Nr rejestracyjny: PO 519CU Rok prod.: 2007  
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr INFO-EKSPERT 034-00997  
Nr identyfikacyjny (VIN) TMBHD26Y274146192  
Data pierwszej rejestracji 30.01.2007  
Wskazanie drogomierza 162107 km  
Okres eksploatacji pojazdu (07/01/30-18/11/19) 142 mies.  
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) NIEBIESKI 2-warstwowy typu uni  
Oznaczenie typu 6Y  
Dop. masa całkow. 1615 kg  
Rodzaj nadwozia kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe  
Oznaczenie silnika AUB  
Rodzaj silnika z zapłonem iskrowym (wtrysk)  
Pojemność / Moc silnika 1390 ccm / 74kW (101KM)  
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 4 / rzędowy / 16  
Rodzaj skrzyni biegów manualna  
Rodzaj napędu przedni (4x2)

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2007.01-2007.08)**

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Lp.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	20	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Antena radiowa	21	Przygotowanie do montażu radia
3	Czujniki parkowania	22	Roleta do bagażnika
4	Filtr p/pyłkowy	23	Schówek chłodzony
5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	24	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie

6	Głośniki 4 szt.	25	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
7	Gniazdo 12V w bagażniku	26	System p/poślizgowy MSR
8	Immobilizer	27	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
9	Klimatyzacja półautomatyczna	28	System wspomagania nagłego hamowania
10	Kolumna kierownicy regulowana	29	Szyby przednie regulowane elektr.
11	Komputer pokładowy	30	Szyby przyciemniane
12	Listwy boczne	31	Światła p/mgielne przednie
13	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	32	Światła z regul. kąta pochylenia elektr.
14	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	33	Tarcze kół stalowe 14" opony 185/60
15	Napinacze przednich pasów bezp. pirotechniczne	34	Wspomaganie układu kierowniczego
16	Oświetlenie deski rozdzielczej regulowane	35	Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby
17	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	36	Zaglówki siedzeń tylnych 3 szt.
18	Poduszka powietrzna kierowcy	37	Zamek centralny zdalnie sterowany
19	Poduszka powietrzna pasażera	38	Zderzaki w kolorze nadwozia

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Fotel kierowcy podgrzewany	72
2	+Fotel pasażera podgrzewany	72

### STAN TECHNICZNY POJAZDU

W wyniku badania zewnętrznego organoleptycznego oraz przyrządowego pomiaru grubości powłoki lakierowej stwierdzono następujący stan pojazdu :

#### NADWOZIE:

- Uszkodzona powłoka lakiernicza zderzaka przedniego.
- Uszkodzone mocowanie zderzaka przedniego.
- Błotnik PL porysowany.
- Drzwi PL porysowane, po wcześniejszej naprawie.
- Błotnik PP wgnieciony.
- Listwa okienna drzwi PP uszkodzona.
- Zderzak tylny porysowany.
- Wzmocnienie czołowe skorodowane.
- Innych wad i niesprawności nie stwierdzono.

#### WYPOSAŻENIE NADWOZIA:

- Kierownica wytarta.
- Innych wad i niesprawności nie stwierdzono.

#### SILNIK Z OSPRZETEM:

- Wad i niesprawności nie stwierdzono.

#### UKŁAD NAPĘDOWY:

- Wad i niesprawności nie stwierdzono.

#### ZAWIESZENIE PRZEDNIE Z UKŁADEM KIEROWNICZYM:

- Wad i niesprawności nie stwierdzono.

#### ZAWIESZENIE TYLNE:

- Wad i niesprawności nie stwierdzono.

#### RESZTA POJAZDU:

- Wad i niesprawności nie stwierdzono.

Marka: SKODA

Model pojazdu: Fabia 1.4 MR'05

Wersja: Mint

Nr rejestracyjny: PO 519CU

Rok prod.: 2007

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18