

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2018

Marka: FIAT Model pojazdu: Panda 1.1 MR`03
Wersja: Active Nr rejestracyjny: PO 366XN Rok prod.: 2008
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr INFO-EKSPERT	045-01293
Nr identyfikacyjny (VIN)	ZFA16900001280576
Data pierwszej rejestracji	2008/10/27
Data ważności badania technicznego	2017/12/14
Wskazanie drogomierza	77696 km
Okres eksploatacji pojazdu (08/10/27-18/08/27)	118 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	SREBRNY 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	169
Dop. masa całkowita	1255 kg
Rodzaj nadwozia	minivan 5 drzwiowy
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1108 ccm / 40kW (54KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2008.06-2008.08)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania	8	Przygotowanie do montażu radia
2	Immobilizer	9	Szyba tylna ogrzewana
3	Kolumna kierownicy regulowana	10	Szyby atermiczne
4	Oparcie siedzeń tylnych składane	11	Szyby przednie regulowane elektr. + zamek centralny

5	Opony 155 R13	12	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektr.
6	Poduszka powietrzna kierowcy	13	Wycieraczka szyby tylnej
7	Poduszka powietrzna pasażera	14	Zderzaki w kolorze nadwozia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Dodatkowy komplet opon.	250
2	Gniazdo 12V	9
3	Klimatyzacja	864
4	Lakier metalizowany	249
5	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	96
6	Radioodtwarzacz CD	95
7	Zamek centralny zdalnie sterowany (dopłata)	64

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W wyniku badania zewnętrznego organoleptycznego oraz przyrządowego pomiaru grubości powłoki lakierowej stwierdzono następujący stan pojazdu :

NADWOZIE:

- Zderzak przedni porysowany i niekompletny (brak ramki prawej).
- Zderzak tylny uszkodzony, wymiana.
- Drzwi TL wgniecione.
- Innych wad i niesprawności nie stwierdzono.

WYPOSAŻENIE NADWOZIA:

- Tapicerka zabrudzona.
- Ogranicznik drzwi PL wyrwany.
- Podnośnik szyby PL niesprawny.
- Innych wad i niesprawności nie stwierdzono.

SILNIK Z OSPRZETEM:

- Chłodnica klimatyzacji uszkodzona, wymiana.
- Akumulator niesprawny.
- Innych wad i niesprawności nie stwierdzono.

UKŁAD NAPĘDOWY:

- Wad i niesprawności nie stwierdzono.

ZAWIESZENIE PRZEDNIE Z UKŁADEM KIEROWNICZYM:

- Wad i niesprawności nie stwierdzono.

ZAWIESZENIE TYLNE:

- Wad i niesprawności nie stwierdzono.

RESZTA POJAZDU:

- Wad i niesprawności nie stwierdzono.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2018

Marka: FIAT

Model pojazdu: Panda 1.1 MR`03

Wersja: Active

Nr rejestracyjny: PO 366XN

Rok prod.: 2008

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12

Podpisany: [Signature]
 Imię i nazwisko:
 Stanowisko:
 Data:
 Miejsce:



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18

Przedsiębiorstwo Usługowo-Remontowe
 Samochodowe
 61-407 Poznań, ul. Świdwa 50
 tel. 262 265 777
 e-mail: TUS@uslur.pl