

Marka: VOLKSWAGEN Model pojazdu: Transporter T5 1.9 TDi E4 3.0t  
 Wersja: Mixt Nr rejestracyjny: PO 482XN Rok prod.: 2008  
 Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

Nr INFO-EKSPERT	040-04369
Nr identyfikacyjny (VIN)	WV2ZZZ7HZ9H064694
Data pierwszej rejestracji	16.12.2008
Wskazanie drogomierza	217843 km
Okres eksploatacji pojazdu (08/12/16-18/11/19)	119 mies.
Charakter wykorzystania	POGOTOWIE GAZOWE
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	SREBRNY 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow. / Ładowność	2800 kg / 785 kg
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 6 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Zawieszenie osi / Rozstaw osi	sprężyny / 3000 mm
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1896 ccm / 75kW (102KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E4
Długość / Szerokość / Wysokość	4890 mm / 1904 mm / 1959 mm

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2008.08-2008.08)**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Dogrzewacz	14	System ABS + EDS + ASR + MSR
2	Drzwi boczne prawe przesuwne przeszklone	15	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
3	Drzwi tyłu nadwozia podnoszone	16	Szyba tylna ogrzewana

4	Immobilizer	17	Szyby atermiczne
5	Kolumna kierownicy regulowana	18	Ścianka działowa ażurowa przesuwana
6	Obrotomierz	19	Światła p/mgielne tylne
7	Ogrzewanie w kabinie kierowcy i przestrzeni ładunkowej	20	Światła z regulacją kąta pochylenia
8	Okno przesuwane w przestrz. ładun. przednie lewe	21	Światło dodatkowe STOP
9	Opony 205/65 R16	22	Tapicerka z materiału
10	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	23	Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
11	Przygot. do montażu radia+głoś. 4 szt.+antena w szybie przód	24	Wspomaganie układu kierowniczego
12	Stopnie wejściowe wewnątrz przestrzeni ładunkowej	25	Wykładzina gumowa w przestrzeni pasażerskiej
13	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł	26	Wyłożenie ścian bocznych płyta lakierowaną

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Bagażnik dachowy	220
2	Drzwi tylne dwuskrzydłowe	82
3	Hak holowniczy demontowany	234
4	Lakier metalizowany	240
5	Ogrzewanie dodatkowe wodne z wyłącznikiem czasowym	499
6	Radioodtworacz RCD 200 z CD	111
7	Zamek centralny zdalnie sterowany	201

### STAN TECHNICZNY POJAZDU

W wyniku badania zewnętrznego organoleptycznego oraz przyrządowego pomiaru grubości powłoki lakierowej stwierdzono następujący stan pojazdu :

#### NADWOZIE:

- Błotnik TP i ściana L - drobne rysy i uszkodzenia powłoki lakierniczej.
- Drzwi TP po wcześniejszej naprawie.
- Innych wad i niesprawności nie stwierdzono.

#### WYPOSAŻENIE NADWOZIA:

- Dźwignia zmiany biegów uszkodzona.
- Innych wad i niesprawności nie stwierdzono.

#### SILNIK Z OSPRZETEM:

- Akumulator niesprawny.
- Wyciek oleju z pokrywy zaworowej.
- Innych wad i niesprawności nie stwierdzono.

#### UKŁAD NAPIĘDOWY:

- Wad i niesprawności nie stwierdzono.

#### ZAWIESZENIE PRZEDNIE Z UKŁADEM KIEROWNICZYM:

- Amortyzatory niesprawne.
- Wspomaganie układu kierowniczego niesprawne.
- Innych wad i niesprawności nie stwierdzono.

#### ZAWIESZENIE TYLNE:

- Amortyzatory niesprawne.
- Innych wad i niesprawności nie stwierdzono.

#### RESZTA POJAZDU:

- Wad i niesprawności nie stwierdzono.

Marka: VOLKSWAGEN

Model pojazdu: Transporter T5 1.9 TDi E4 3.0t

Wersja: Mixt

Nr rejestracyjny: PO 482XN

Rok prod.: 2008

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6

